



## L'AVENIR DE NOTRE ÉGLISE L'AVENIR DE NOTRE PAROISSE

*Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes  
mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements.*

**Charles Darwin**

### La situation

1. Un rapport par des ingénieurs indépendants sur l'état des édifices de la paroisse a établi que des travaux majeurs de restauration devraient être entrepris d'ici les prochains dix ans aux coûts probables suivants :

Église	1 305 000 \$
Presbytère	245 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 550 000 \$</b>

2. Ce rapport recommande plus spécifiquement de réparer les fissures des pierres, de refaire les joints détériorés et de remplacer les pierres trop endommagées du clocher et notamment du petit clocher **immédiatement** et au plus tard d'ici la fin 2019, représentant des coûts estimatifs de près de 105 000 \$. Il est aussi recommandé de réparer ou de remplacer les poutres de soutènement des cloches d'ici la fin 2019 aux coûts probables de 15 000 \$.
3. Il a aussi été déterminé que les bardeaux d'asphalte des toitures du transept nord de l'église et de la partie ouest de la coupole du sanctuaire ainsi que de la partie est de la toiture du presbytère soient remplacés d'ici la fin 2019 au coût prévu de 55 000 \$.
4. Le rapport indique également que les murs de la fondation et les murs extérieures en pierre de l'église ont besoin de mesures correctives d'ici les prochains 10 ans, par exemple rejoints, remplacer les pierres endommagées et sceller les fissures, aux coûts estimatifs de plus de 487 000 \$. Il faut aussi prévoir réparer ou remplacer le cadrage et le calfeutrage des fenêtres extérieures ainsi que peindre les cadres à des coûts probables de plus de 570 000 \$ qui incluent l'enlèvement de matériaux comprenant des matières dangereuses comme le plomb et l'amiante. Il est aussi question de réparer, sceller les fissures des poutres et d'y ajouter des renforts d'acier pour des coûts estimés de 47 000 \$. Bonnes nouvelles : les murs intérieurs et les colonnes ne nécessitent aucuns travaux!
5. Des recommandations similaires ont été faites pour les murs extérieurs en pierre et les murs de la fondation ainsi que pour les portes, les fenêtres et les perrons du presbytère pour des coûts probables de 245 000 \$.
6. Les revenus ordinaires de la paroisse permettent de payer les dépenses ordinaires mais le profit réalisé n'est pas suffisant pour couvrir le paiement de travaux majeurs extraordinaires.
7. La paroisse détient actuellement un placement de 80 000 \$ au Fonds de prêts aux paroisses du diocèse mais elle n'a évidemment pas les fonds nécessaires pour entreprendre l'ensemble des travaux recommandés.
8. Une collecte de fonds très ambitieuse d'au moins 1 550 000 \$ devrait alors être établie et mise en œuvre sur un horizon de 10 ans dont au moins 175 000 \$ d'ici la fin 2019 pour les travaux aux toitures et aux deux clochers.
9. Depuis 2012, les paroissiens *pratiquants* sont de moins en moins nombreux et sont presque tous des personnes de 55 ans et plus. En 2012, 150 personnes en moyenne assistaient aux messes dominicales. Actuellement, plus ou moins 20 personnes assistent régulièrement à la messe du samedi soir et plus ou moins 95 personnes le dimanche, pour un total moyen de 115 personnes. C'est une diminution de plus de 23 % par rapport à 2012. Une fois passés les baptêmes, les premières communions et les confirmations (des sacrements encore importants pour de nombreux parents non pratiquants), on ne revoit plus, ni les parents, ni les enfants à l'église. Et pour les deux autres grandes étapes de la vie (le mariage et la mort), on ne se marie plus beaucoup à l'église; quant aux funérailles, elles sont de plus en plus célébrées dans les salons funéraires.
10. Dans ce contexte, la diminution et le vieillissement des paroissiens *pratiquants* contribuent forcément à une baisse des revenus, en particulier lorsque que tout coûte plus cher, année après année.
11. De plus, les prêtres, les religieux et les bénévoles se font eux aussi de plus en plus rares et âgés.
12. L'église centrale a été construite en 1891 avec 360 places. Les deux transepts avec leurs jubés ont été ajoutés en 1912 avec 324 places, pour un total de 684 places assises. En 1974, les 72 places du transept nord ont été enlevées pour faire place au local de la chorale de l'époque, pour un total actuel en 2019 de 612 places.
13. Présentement, l'église est ouverte à tous les jours de la semaine de 8 h 00 à 17 h 00 pour ceux et celles qui viennent prier, et il y a trois messes par semaine : le vendredi à 9 heures, le samedi à 16 h 30 et le dimanche à 10 h 30. Il y a aussi des célébrations le Jour de l'An, le Vendredi Saint et à Noël auxquelles plus ou moins 150 personnes y assistent, selon les années. Puis il y a les baptêmes, les premières communions, les confirmations, les confessions, les mariages et les funérailles qui accueillent à l'occasion entre 200 à 250 personnes, et même plus.

14. L'église a également deux salles de réunions dont le sous-sol de l'ancienne sacristie qui est utilisée une fois par semaine par les Chevaliers de Colomb et les Colombiennes, et l'ancienne sacristie, une fois par semaine par le Club de l'Âge d'Or et une fois par mois par l'UAPCC.

### Les questions à se poser sur la situation de la paroisse dans dix ans

Selon vous :

- a) Comment évoluera la communauté paroissiale (membres et bénévoles)?
- b) A-t-on les ressources humaines pour entreprendre ces projets?
- c) A-t-on les ressources financières pour entreprendre ces projets?
- d) Quelles ressources humaines et financières peuvent fournir le diocèse?
- e) Quelle est l'évolution démographique dans les prochains 10 ans?
- f) Comment peut-on concilier la reconstruction du CARS et les rénovations de l'église?

### Les pistes de solutions

Le CAT et le CPP soumettent à votre consultation les six options suivantes concernant l'avenir de notre église :

#### Option 1 – Restaurer l'église, de sorte à la conserver dans son intégralité

- Effectuer les travaux aux coûts estimatifs de 1 305 000 \$ sur une période de dix ans au fur et à mesure de la disponibilité du financement nécessaire, en commençant avec les toitures et le petit clocher.
- S'engager à long terme financièrement et donner de son temps pour les collectes de fonds et la gestion des travaux.
- Conserver des édifices patrimoniaux laissés en héritage par les générations passées.
- Conserver, par contre, une église qui ne correspond plus aux besoins actuels de la paroisse.
- Continuer à déboursier annuellement les mêmes dépenses de chauffage, d'électricité, d'assurances et d'entretien qui iront en augmentant; elles correspondent présentement à 48 000 \$ en moyenne par année.

#### Option 2 – Réduire l'espace intérieur de l'église

- Obtenir un rapport d'ingénieur en bâtiment.
- Réduire la superficie de l'église en enlevant le transept nord et son jubé, le charnier, la sacristie et le sanctuaire; en transformant le transept sud (il y a les toilettes et le local du sacristain, et les fournaies sont au sous-sol) en salle de rencontre; en enlevant le jubé sud; en déplaçant le sanctuaire avec le tabernacle, l'autel et les fonts baptismaux sur une nouvelle élévation qui serait construite à partir des premières colonnes de soutien et en enlevant les cinq premières rangées de bancs. Quant aux associations qui utilisent l'ancienne sacristie et son sous-sol, elles pourraient se partager la nouvelle salle de rencontre du transept sud et/ou le sous-sol du presbytère.
- Prévoir 240 places dans l'allée centrale et ajouter 36 places au jubé de chaque côté de la chorale, pour un total de 276 places assises, et ajouter des chaises dans l'allée centrale lors des grandes occasions.
- Effectuer les transformations d'ici trois ans et les autres travaux de restauration recommandés qui s'appliquent d'ici 10 ans, pour un total prévu de 1 225 000 \$.
- Réaliser des économies futures pour le chauffage, l'électricité et les assurances estimées à 13 000 \$ par année. Les coûts pour l'entretien ordinaire et extraordinaire de l'église transformée devraient aussi être moins élevés.

#### Option 3 – Reconstruire une église plus adaptée à nos besoins réels

- Démolir l'église actuelle et reconstruire une église plus petite, selon nos besoins réels.

#### Option 4 – Déménager le lieu de culte dans la chapelle du nouveau Centre d'accueil Roger-Séguin

- Effectuer les travaux minimums aux toitures et au petit clocher et maintenir l'église en bon état de fonctionnement, en attendant le déménagement en 2025 ou après.
- Vendre l'église et conserver le presbytère, le garage pour l'équipement d'entretien du cimetière ainsi que du stationnement pour le cimetière.
- Utiliser le produit de la vente pour nous associer au CARS qui désire avoir une chapelle dans le nouveau centre; la chapelle pourrait alors prévoir accueillir environ 150 à 200 personnes.
- Travailler avec la communauté de Clarence Creek dans un projet commun.
- Conclure une entente pour l'utilisation de la chapelle : un loyer ou le partage des dépenses communes.
- Permettre aux bénévoles de se concentrer sur l'aspect pastoral et moins sur l'aspect administratif.

#### Option 5 – Utiliser l'église d'une autre paroisse pour maintenir les services religieux et la vie communautaire

- Fermer et vendre l'église et conserver le presbytère comme bureau pour la paroisse et le cimetière.
- Conclure une entente pour l'utilisation de l'église d'une autre paroisse.

#### Option 6 – Se regrouper avec une autre paroisse ou d'autres paroisses ou se recomposer

- a) Inviter une paroisse environnante à se regrouper avec notre paroisse.
- b) Inviter d'autres communautés chrétiennes à se joindre à la paroisse pour s'engager dans l'option 1.
- c) Vendre l'église et le presbytère et se fusionner à une autre paroisse.
- d) Commencer à travailler ensemble avec les trois paroisses environnantes en tant qu'une paroisse, avec l'intention qu'une seule église soit choisie comme le lieu de culte.
- e) Fermer la paroisse et diviser le territoire de la paroisse et les actifs entre les quatre paroisses francophones restantes de la Cité de Clarence-Rockland.

*Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier (Psaume 119 :105).*